

Agosto 22, 2016 Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se informa a los vecinos del área centro oeste de la ciudad de Neuquén que debido a una fisura de un acueducto detectada en Fotheringham al 700, se podrían registrar inconvenientes en el suministro hídrico durante la jornada. En este momento personal técnico operativo del organismo trabaja en el lugar con el objetivo de descubrir y acceder al tramo del acueducto afectado. Las reparaciones podrán significar baja presión o falta de agua.

Agosto 22, 2016

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se informa a los vecinos del área centro oeste de la ciudad de Neuquén que debido a una fisura de un acueducto detectada en Fotheringham al 700, se podrían registrar inconvenientes en el suministro hídrico durante la jornada.

En este momento personal técnico operativo del organismo trabaja en el lugar con el objetivo de descubrir y acceder al tramo del acueducto afectado. Las reparaciones podrán significar baja presión o falta de agua.

*Leer información completa en:* Neuquén Informa [\(+\)](#)