

Mayo 27, 2015

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que en la noche de ayer, martes 26, se detectó la fisura en un acueducto de 315 milímetros de diámetro ubicado en la intersección de las calles Leloir y Castro Rendón de la ciudad de Neuquén.

En este momento un equipo técnico operativo del organismo se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de acceder al tramo del ducto afectado y proceder a su reparación. Es importante destacar que estos trabajos no afectarán el suministro de agua potable en el sector.

Desde el organismo solicitaron precaución a los automovilistas que circulan por la zona a fin de colaborar con el personal técnico que opera en las arterias afectadas. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse con el EPAS llamando a la Base Este al teléfono (0299) 4431674.

*Neuquén Informa*